




取付方法

 クランプ・ステンレスバンドや設置に必要な工具はご準備ください。

本体説明（背面）



- ①電源用ケーブル
AC100V用電源ケーブルです。
- ②センサー用コネクタ
外部接続機器に入出力の接点信号を出力します
- ③LAN用ポート
機器とパソコンを直接接続する場合に使用します
- ④各種取付け部分
壁・ポール・専用三脚に取り付ける場合に使用します

クランプ使用の場合

- ① カメラ側の取付ボルトを外してください



- ② クランプ・ポール用取付金具をカメラ本体へ取り付け固定してください



- ③ クランプを写真のように平行に取り付けてください



- ④ ポールに取り付けて工具でしっかりと固定してください



ポールバンド/ステンレスバンド使用の場合

- 1 カメラ側の取付ボルトを取り外し、クランプ・ポール用取付金具を写真の向きに取り付けます



- 2 写真の様に上下二カ所に取り付けてしっかりと締めてください



専用スタンドへの取付方法

- 1 三脚を水平な場所に設置します



- 2 三脚の上部にL字のカメラ固定金具を取り付けます




- 3 カメラの取付ネジを外れない程度に緩めておきます



- 4 L字金具の上部にカメラのネジを引っ掛けるようにして取り付けます



- 5 ネジをしっかりと締めて固定します



様々なシーンで
取付可能！

